




监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目
 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 26 日		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	目前光伏区 1 号地块制作钢平台，3 号地块桩基施工，3 号地支架安装，3 号地组件安装，3 号地 4 平方线。监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。			
存在问题	1、个别接地焊接处未做防腐			
整改要求	要求总包单位限期三日内整改，整改完成后通知监理进行现场复验。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.03.26	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2025.03.26			
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人:  日期: 2025.03.26			