



监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目  
 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                  |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 安徽成和电力建设有限公司                                                                                                                                                                     |                 | 监理单位                                                                                             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2025 年 4 月 2 日                                                                                                                                                                   |                 | 检查地点                                                                                             | 光伏区            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                   |                 |                                                                                                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 目前光伏区 1 号地块制作钢平台，二号地块桩基施工，三号地块桩基引孔，组件安装，高压顶管，监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。                                                                                      |                 |                                                                                                  |                |
| 存在问题      | 1、组件接地个别螺丝未打紧                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                  |                |
| 整改要求      | 要求总包单位限期三日内整改，并且全面逐个检查一遍，避免再有类似的情况发生。整改完成后通知监理进行现场复验。                                                                                                                            |                 |                                                                                                  |                |
| 检查人       |                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2025.04.02 |                |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br><div>                         整改负责人:  日期: 2025.04.02                     </div>  |                 |                                                                                                  |                |
| 复查意见      | 经复查符合要求整改完成<br><div>                         复查人:  日期: 2025.04.03                     </div> |                 |                                                                                                  |                |