监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

编号：FCGGF- ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 4 月 16 日	检查地点	光伏区
检查类型	□巡视	□定期	☑专项
施工及检查情况简述	目前光伏区钢平台焊接，新增地块支架+5 号地，新增地块支架+5 号地，高压电缆施放。监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。		
存在问题	1、个别汇流箱接线处未压紧		
整改要求	要求总包单位限期三日内整改，整改完成后通知监理进行现场复验。		
检查人	贾金光	施工项目部签收人/日期	郭成成 2025.04.06
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭成成 日期：2025.04.06		
复查意见	经复查已按要求整改。 复查人：贾金光 日期：2025.04.07		