



监理检查记录表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目 编号：FCGGP-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年08月07日	检查地点	那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 工班食堂未张贴安全消防制度存在安全隐患。。		
存在问题	 整改前  整改后		
整改要求	1. 食堂必须未张贴安全消防制度消除安全隐患。		
检查人	张平 2024.08.07	施工项目部 签收人/日期	戚文星 2024.08.07
处理意见	总包单位整改负责人: 戚文星 日期 2024.08.09		
复查意见	已按要求整改 监理单位复查人: 张平 日期 2024.08.09		