




监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 23 日	检查地点	1 号、3 号、4 号地块光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前光伏区 1 号地开始钢平台制作，3 号地块和 4 号地块开始支架组件及安装，监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。		
存在问题	1、焊接人员进入施工现场未做安全三级教育，未进行安全技术交底，未上报特种作业的人员岗位证。 2、临时用电使用的电表箱未接地并悬挂。		
整改要求	要求总包单位立即整改，整改完成后通知监理进行现场复验。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.3.23		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.3.23		