




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 08月 04日	检查地点	那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 值班室门口未放置灭火器存在安全隐患。		
存在问题	  整改前 整改后		
整改要求	1. 值班室门口必须放置灭火器消除安全隐患。		
检查人	 2024.08.04	施工项目部 签收人/日期  2024.08.04	
处理意见	总包单位整改负责人:  日期: 2024.08.05		
复查意见	已按书整改 监理单位复查人:  日期 2024.08.05		