


## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目      编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 施工单位      | 安徽成和电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司     |
| 检查时间      | 2024年08月07日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 检查地点 | 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                    |
| 施工及检查情况简述 | 1. 一号地块垃圾未及时清理不符合文明施工要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |                    |
| 存在问题      | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>整改前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>整改后</p> </div> </div> |                                                                                                                        |      |                    |
| 整改要求      | 1. 一号地块垃圾必须及时清理确保符合文明施工要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |      |                    |
| 检查人       | <br>2024.08.07                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期<br><br>2024.08.07 |      |                    |
| 处理意见      | 总包单位整改负责人:  日期 2024.08.09                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                    |
| 复查意见      | 已按要求整改<br>监理单位复查人:  日期 2024.08.09                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |                    |