



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 10 日	检查地点	那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 高空作业工人未戴安全带存在安全隐患。		
存在问题	 整改前  整改后		
整改要求	1. 高空作业工人已戴安全带消除安全隐患。		
检查人	 2024. 10. 10	施工项目部 签收人/日期  2024. 10. 10	
处理意见	总包单位整改负责人:  日期 2024. 10. 10		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2024. 10. 20		