


监理检查记录表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 15 日	检查地点	那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 发电机使用中未配置灭火器存在安全隐患。		
存在问题	 整改前 整改后		
整改要求	1. 发电机使用中已配置灭火器消除安全隐患。		
检查人	张军 2024.10.15	施工项目部 签收人/日期	戚文星 2024.10.15
处理意见	总包单位整改负责人: 戚文星 日期 2024.10.16		
复查意见	已整改并验收 监理单位复查人: 张军 日期 2024.10.26		