

监理检查记录表

工程名称：防城区那良镇范河村新农业光伏发电项目 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年11月20日		检查地点	那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 四号地块挖机施工中操作室门未关存在安全隐患。。			
存在问题	整改前 整改后			
整改要求	1. 四号地块挖机施工中操作室门已关消除安全隐患。			
检查人	 2024.11.20		施工项目部 签收人/日期	 2024.11.20
处理意见	总包单位整改负责人:  日期: 2024.11.20			
复查意见	已按整改单整改 监理单位复查人:  日期: 2024.11.20			