





监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 6 日		检查地点	3 号、4 号地块光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	目前光伏区 3 号地块和 4 号地块开始支架组件及安装、支架基础打桩施工，监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。			
存在问题	1、支架焊接时焊缝要做到美观，焊缝饱满且要双面焊。 2、接地扁钢在刷黄绿漆时要均匀宽度一致。			
整改要求	要求总包单位限期三日内整改，整改完成后通知监理进行现场复验。			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2025-3-6			
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期: 2025.3.6			