




监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
 编号：FCGGF- ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 9 日	检查地点	3 号、4 号地块光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前光伏区 3 号地块和 4 号地块开始支架组件及安装、支架基础打桩施工，监理部人员对现场安全进行了巡视检查工作，要求施工总包单位做好安全防护措施。		
存在问题	1、工人在高处作业没有按要求佩戴安全带，并且还没有悬挂。 2、安全帽佩戴不规范，进入施工现场也不带安全帽，穿短袖进行施工作业。 3、在组件附近私自生火存在安全隐患。 4、挖机打桩时起保护作用的钢丝绳有多处起刺，存在安全隐患。		
整改要求	要求总包单位立即整改，整改完成后通知监理进行现场复验。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2025.3.9		
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期: 2025.3.9		