

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-001

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024 年 11 月 10 日		检查地点	88 区光伏方阵打桩施工 现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检 查情况简 述	88#光伏区打桩施工。			
存在问题	施工现场打桩作业存在蛮干现象，现场出现断桩情况。			
整改要求	杜绝野蛮施工，断桩拔除更换完整管桩处理。			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日 期	于军 2024.11.10
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人：于军 日期 2024.11.10			
复查意见	经复查整改完成 复查人：徐文平 日期 2024.11.11			