

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-005

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 22 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	质量问题：54 区个别管桩壁厚不满足图纸要求。 安全问题： 1、吊装作业未拉警示带，施工现场作业面缺少安全警示标识； 2、个别工人未正确佩戴安全帽； 3、车牌号为苏 K 82806 吊装操作人员未持证上岗； 4、未见安全技术交底记录； 5、未见打桩机、挖机维修保养记录；		
整改要求	质量问题：要求施工单位对进场不合格管桩退场处理； 安全问题： 1、要求增加施工现场的安全警示标识标牌； 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，并系好帽带； 3、特种作业人员要持证上岗； 4、完善安全技术交底，查缺补漏； 5、做好施工现场的机械、车辆维修保养记录；		
检查人	徐辉	施工项目部 签收人/日期	于军 2024.11.22
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人：于军 日期 2024.11.24		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐辉 日期 2024.11.24		