

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 28 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	53 区部分进场管桩（振华桩业）存在（壁厚、桩长）不符合规范要求及露筋等质量问题		
整改要求	上述不合格进场管桩已喷漆标记，全部退场处理。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2024.11.28
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：于军 日期 2024.11.28		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期 2024.11.28		