

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-018

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 01 月 13 日		检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。			
存在问题	1、57 — 1 区打桩的标高是 4.6 米，图纸上 57 — 1 区桩基标高是 4.1 米； 2、39 区桩基施工出现歪斜现象；			
整改要求	1、做好施工技术交底并落实到位，施工现场必须按图施工； 2、个别歪斜的桩基必须按规范要求整改完成；			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	于军 2025.01.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：于军 日期 2025.01.15			
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2025.01.15			