

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-019

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 02 月 17 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	1、66 区进场管桩长度不符合设计图纸要求； 2、48 区部分低洼处打桩入土深度不符合设计图纸要求；		
整改要求	1、66 区不符合要求的管桩退场处理，施工现场必须按图施工； 2、48 区塘口改造经监理项目部验收合格后才能进行桩基础施工；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2025.02.17
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：于军 日期 2025.02.19		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2025.02.19		