

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-040

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 15 日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工、防雷接地锌包钢敷设、立柱焊接。			
存在问题	1、立柱焊接焊渣未清理干净； 2、管桩端板除锈不符合要求；			
整改要求	1、要求施工单位专人监督，焊渣清理彻底； 2、端板除锈按要求完成；			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	于军 2025.07.15
整改情况	按要求整改完成 整改负责人：于军 日期 2025.07.15			
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2025.07.15			