

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称：华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号：SX-HM-JL-JC-06

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.10		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查今天现场完成 70%围墙剪力墙及加强柱模板安装			
存在问题	1、 检查发现少部分加固支撑稳定性不足。 2、 检查发现局部剪力墙体模板直度不满足要求			
整改要求	要求尽快安排人员进行整改。再次报验。			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	刘善举 2024.12.10.09.15	
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人:刘善举 日期 2024.12.10.14			
复查意见	复查,满足要求 复查人:郭俊兴 日期 2024.12.10.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。