

监理检查记录表

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-CZAC-001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.10.08	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	彩钢瓦屋面导轨安装		
存在问题	夹具 T 型螺丝未卡住导轨 		
整改要求	安排人员检查安装的导轨，确保螺丝完全紧固到位。		
检查人	陈永	施工项目部 签收人/日期	陈永明
整改情况	已按要求整改 整改负责人：陈永明 日期：		
复查意见	复查人：陈永 日期：2024.10.09		