


监理检查记录表

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-CZAC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.10.10	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	彩钢瓦屋面导轨安装		
存在问题	夹具螺丝未紧固到位 		
整改要求	安排人员检查安装的导轨，确保螺丝完全紧固到位。		
检查人	顾华	施工项目部 签收人/日期	徐志明
整改情况	已按要求整改 整改负责人：徐志明 日期：		
复查意见	复查人：顾华 日期：2024.10.11		