


监理检查记录表

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-CZAC-006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.17	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏组件安装		
存在问题	中压块缝隙较大 		
整改要求	安排人员检查并调整，并确保压块螺丝紧固到位。		
检查人	周士豪	施工项目部 签收人/日期	2024.11.17
整改情况	已整改 整改负责人: [Signature] 日期: 2024.11.17		
复查意见	复查人: 周士豪 日期: 2024.11.17		