

监理检查记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-AQJC-001

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 23 日	检查地点	二期站区、办公区、宿舍区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及内容：站内施工区、办公区、宿舍区临电、灭火器、基坑围挡、安全标识		
存在问题	见附件		
整改要求	要求尽快落实整改否则将进行经济考核，请于 3 天之内进行整改。		
检查人	孙楠 朱健康 任伟	施工项目部 签收人/日期	2024.10.23
整改情况	已整改 整改负责人：孙楠 日期：2024.10.26		
复查意见	验收合格 复查人：朱健康 日期：2024.10.26		

监理检查记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-AQJC-002

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 30 日	检查地点	二期站区、办公区、宿舍区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及内容：站内施工区、办公区、宿舍区临电、灭火器、基坑围挡、安全标识		
存在问题	见附件		
整改要求	要求尽快落实整改否则将进行经济考核，请于 3 天之内进行整改。		
检查人	朱健康 孙楠 钱存树 王良春 刘晓林	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：孙楠 日期：2024.11.2		
复查意见	已整改 复查人：孙楠 日期：2024.11.2		