

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-102

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备基础回填、垃圾清理； 2、1#并网点低压电缆敷设； 3、2#馆低压电缆敷设； 4、7#馆东屋面通讯线接线； 5、8#馆西屋面导轨安装、东屋面夹具安装； 6、9#馆东屋面直流电缆敷设。 7、桥架进场 1044 米。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对 4#、5#、6#、7#、8#、9#馆铝板屋面轻质组件安装工程进行检查验收。		
存在问题	检查中发现铝板屋面轻质组件安装工程存在平整度误差较明显，个别尺寸不符合设计要求、个别缺少紧固螺栓等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	张子龙	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.3.10
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.3.10		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.3.11		