

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-103

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 11	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备基础散水施工； 2、1#并网点二次舱光纤熔纤； 3、3#馆设备平台钢结构组装、185 低压电缆敷设； 4、6#馆西屋面接地扁铁安装； 5、8#馆东屋面导轨安装、西屋面导轨安装； 6、9#馆东屋面直流电缆敷设、绑扎，西屋面 MC4 头制作； 7、3#馆设备平台箱变吊装； 8、设备平台钢结构进场一车。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	1#并网点设备基础散水未留置伸缩缝。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	张, 文心	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.3.11
整改情况	整改负责人 刘敏 日期: 2025.3.11		
复查意见	复查人 张, 文心 日期: 2025.3.12		