

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-107

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点 1-1#、1-2#箱变高压电缆头制作； 2、2#馆铝板屋面通讯线接线； 3、3#馆东屋面通讯线接线； 4、5#馆东屋面导轨安装； 5、7#馆铝板屋面逆变器接线； 6、8#馆西屋面直流电缆敷设； 7、9#馆西屋面组件安装、组件吊装、桥架安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	陈文龙	施工项目部 签收人/日期	刘刚 2025.3.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		