



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-108

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点电缆沟砌筑； 2、3#馆东、西屋面通讯线接线； 3、7#馆 3*4 交流电缆敷设； 4、8#馆西屋面直流电缆敷设、绑扎； 5、9#馆东屋面组件安装、组件吊装、桥架安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	8#馆西屋面直流电缆绑扎不到位导致部分直流线拖沓在彩钢瓦上。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.3.16
整改情况	整改负责人  日期：2025.3.16		
复查意见	复查人：  日期：2025.3.17		