


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-113

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、5#馆东屋面直流电缆敷设、绑扎、公母头制作； 2、6#馆混凝土屋面接地扁铁安装； 3、7#馆东屋面通讯线接线； 4、8#馆东屋面直流电缆敷设，西屋面组件安装，设备平台钢结构基础混凝土吊装、浇筑，南连廊桥架安装； 5、9#馆西屋面汇流箱安装，桥架吊装、安装，北连廊桥架安装，设备平台钢结构组装、钢结构基础混凝土吊装、浇筑。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站； 4、9#馆组件安装工程检查验收； 5、组织参加监理例会。		
存在问题	检查过程中发现 9#馆组件安装工程存在错台现象、行距误差较大、个别压块未压实、个别组件较脏难以擦拭等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.3.21
整改情况	整改负责人  日期：2025.3.21		
复查意见	复查人  日期：2025.3.22		