


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-114

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 22	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点爬梯制作； 2、3-5#馆高压桥架安装； 3、5#馆东屋面直流电缆绑扎、公母头制作，桥架吊装，设备平台箱变吊装； 4、7#馆东屋面通讯线接线； 5、8#馆东屋面直流电缆绑扎、公母头制作； 6、9#馆西屋面桥架安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.22
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		