


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-116

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点下墙桥架盖板安装； 2、2#馆汇流箱信号调试； 3、5#馆东屋面直流电缆公母头制作，西屋面组件安装； 4、6#馆电缆敷设，设备平台箱变吊装； 5、7#馆西屋面接地扁铁安装，设备平台箱变吊装； 6、8#馆西屋面桥架、检修通道支架安装，设备平台箱变等设备吊装； 7、9#馆东屋面桥架安装，西屋面接地扁铁安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	8#馆东屋面直流电缆绑扎不规范导致直流线缆拖沓在彩钢瓦上。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.3.24
整改情况	整改负责人  日期：2025.3.24		
复查意见	复查人：  日期：2025.3.25		