

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-119

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备清洁打扫； 2、4#馆东屋面通讯线缆穿管； 3、5#馆东屋面直流电缆公母头制作； 4、7#馆东屋面通讯线缆接线； 5、8#馆西屋面桥架安装； 6、9#馆东屋面桥架安装，西屋面接地扁铁安装，组件跳线连接，设备平台桥架安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、安全文明施工周检查。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	张. 子. 心	施工项目部 签收人/日期	刘. 欣 2025.3.27
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		