



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-120

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4#馆西屋面通讯线缆穿管； 2、5#馆西屋面逆变器安装，东屋面组件吊装、组件安装，直流电缆公母头制作； 3、7#馆东屋面通讯线接线。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站）。		
存在问题	5#馆东屋面缺少临边警戒线。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.3.28
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.3.28		
复查意见	复查人:  日期: 2025.3.28		