

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-040

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 20	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆西屋面逆变器支架安装； 2、2号馆东、西屋面逆变器安装； 3、3号馆西屋面组件安装； 4、高压电缆进场（3*70, 3*95, 3*185） 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、电缆进场检查； 4、组织参加监理例会； 5、对1号展馆组件安装工程进行检查验收。		
存在问题	检查过程中发现 1#馆组件安装个别子阵存在错台现象、个别压块未压实等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	徐文松	施工项目部 签收人/日期	刘款 2024.12.20
整改情况	整改负责人：刘款 日期：2024.12.20		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2024.12.20		