

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-124

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.01	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4#馆东屋面通讯线接线； 2、5#馆东屋面逆变器安装； 3、7-8#馆 240 电缆敷设； 4、8#馆西屋面桥架安装，设备平台桥架安装； 5、9#馆西屋面逆变器安装，混凝土屋面下墙桥架安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	8#馆东屋面临边警戒线脱落。		
整改要求	已现场要求施工单位立即处理。		
检查人	陈文松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.4.1
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.4.1		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.4.1		