

## 监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目    编号：ZHJL-JC-125

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 天津奥联新能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2025. 04. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>施工情况：</p> <p>1、5#馆东屋面桥架安装；</p> <p>2、7#馆设备平台箱体接地焊接；</p> <p>3、7-8#馆 240 电缆敷设；</p> <p>4、8#馆西屋面逆变器支架、桥架安装，东屋面组件吊装；</p> <p>5、9#馆东屋面逆变器安装；</p> <p>6、2-3#并网点电缆沟开挖；</p> <p>7、组件进场一车（24 箱 864 片）。</p> <p>监理工作情况：</p> <p>1、现场巡视检查；</p> <p>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）；</p> <p>3、吊装旁站；</p> <p>4、进场材料检查。</p> |                 |                |
| 存在问题      | 7#馆设备平台箱体接地焊接现场未配备相应的灭火器及接火斗。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |
| 整改要求      | 已现场要求施工单位立即配备。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 张金龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘斌 2025.4.2    |
| 整改情况      | 整改负责人：刘斌    日期：2025.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：[Signature]    日期：2025.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                |