

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-127

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3-5#馆 240 电缆敷设； 2、5#馆东屋面逆变器接线、3*4 交流电缆敷设，混凝土屋面汇流箱安装； 3、6#馆东屋面通讯线缆接线； 4、8#馆西屋面接地扁铁安装，设备平台二次接线； 5、9#馆东屋面接地扁铁安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理周报）。		
存在问题	5#馆东屋面临边警戒线脱落。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	张心	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.4.4
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.4.4		
复查意见	复查人：张心 日期：2025.4.4		