




监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-131

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.08	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#馆西屋面汇流箱下端线缆穿管整改； 2、5#馆东屋面 3*4 交流电缆敷设、逆变器接线； 3、3-7#馆高压电缆敷设； 4、8#馆东屋面桥架安装； 5、9#馆东屋面走道板安装，西屋面逆变器接线、走道板安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对 1#馆彩钢瓦屋面、铝板屋面、混凝土屋面进行初检。		
存在问题	1#馆初检问题较多，详见 1#馆监理初检消缺整改单。		
整改要求	已要求施工单位按监理初检消缺整改单逐项整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：  日期： 		
复查意见	复查人：  日期： 