

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-133

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、5#馆东屋面逆变器接线，铝板屋面桥架安装； 2、7#馆（2#并网点）高压电缆敷设； 3、8#馆东屋面桥架安装、组件安装； 4、9#馆东屋面桥架安装、逆变器接线，设备平台接地网焊接。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对3#馆彩钢瓦屋面、混凝土屋面已完成工程进行初检； 4、安全文明施工周检查。		
存在问题	3#馆初检问题较多，详见3#馆监理初检消缺整改单。		
整改要求	已要求施工单位按监理初检消缺整改单逐项整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.4.10
整改情况	整改负责人：  日期： 2025.4.10		
复查意见	复查人：  日期： 2025.4.10		