


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-137

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4#馆西屋面汇流箱接线； 2、5#馆东屋面接地网敷设、逆变器接线，西屋面接地扁铁安装； 3、8#馆东屋面 3*4 交流电缆敷设； 4、9#馆低压电缆敷设； 5、2-3-4#并网点设备检测（电阻检测、变比检测等）。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	5#馆桥架内电缆未绑扎及通讯线缆穿管不规范。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.4.14
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.4.14		
复查意见	复查人:  日期: 2025.04.14		