


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-139

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆铝板屋面桥架安装； 2、4#馆混凝土屋面接地扁铁安装； 3、7#馆混凝土屋面汇流箱接线； 4、8#馆 240 电缆敷设； 5、2#并网点电缆沟铺沙盖砖。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	7#馆电缆中间接头桥架内敷设，不宜后期维护和检修。		
整改要求	建议施工单位合理处置（如增加连接盒等方式方便后期维护）。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.4.16.		
复查意见	复查人: 日期:		