

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-140

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 17	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆西屋面监控线敷设，铝板屋面直流电缆整理； 2、3#馆设备平台 2-1 箱变低压电缆头制作； 3、4#馆混凝土屋面接地扁铁安装； 4、5#馆铝板屋面桥架安装； 5、8#馆东屋面通讯线缆穿管、接线，西屋面通讯线接线； 6、9#馆西屋面汇流箱接线。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、安全文明施工周检查。		
存在问题	8#馆东屋面通讯线缆穿管不规范（套管接头位子未连接可靠，导致部分线缆裸露在外）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.4.7
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.4.7		
复查意见	复查人：  日期：2025.4.7		