

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-142

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 19	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆铝板屋面接地扁铁安装； 2、5#馆走道板安装； 3、8#馆西屋面逆变器接线，混凝土屋面汇流箱接线； 4、9#馆混凝土屋面汇流箱接线，设备平台 4-1 箱变低压电缆头制作。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	4#馆铝板屋面警戒线脱落。		
整改要求	已现场要求施工单位整改。		
检查人	陈书	施工项目部 签收人/日期	刘斌 2025.4.19
整改情况	整改负责人：刘斌 日期：2025.4.19		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.4.19		