

## 监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目    编号：ZHJL-JC-042

|           |                                                                                                                 |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 天津奥联新能源有限公司                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 12. 22                                                                                                    | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 施工情况：<br>1、1号馆东、西屋面逆变器安装；<br>2、2号馆西屋面逆变器安装；<br>3、1-3号馆桥架、逆变器吊装。<br>监理工作情况：<br>1、安全质量巡视检查；<br>2、整理资料；<br>3、吊装旁站。 |                 |                |
| 存在问题      | 未发现相关安全质量问题。                                                                                                    |                 |                |
| 整改要求      | 无。                                                                                                              |                 |                |
| 检查人       | 陈文成                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘强 2024.12.22  |
| 整改情况      | 整改负责人：                  日期：                                                                                     |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：                          日期：                                                                               |                 |                |