

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-143

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.20	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆铝板屋面接地扁铁安装； 2、3#馆东屋面逆变器盖板安装； 3、4#馆铝板屋面直流电缆 MC4 头制作； 4、7#馆电缆中间接头防爆盒安装； 5、8#馆东屋面逆变器接线； 6、9#馆设备平台 4-1 箱变低压电缆头制作； 7、4#井网点下墙桥架盖板安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	7#馆高压电缆桥架开口处毛边未处理，容易造成电缆割伤等情况（中间接头预留电缆桥架处）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即处理或做好相应的电缆防护措施。		
检查人	陈少飞	施工项目部 签收人/日期	刘国斌 2025.4.20
整改情况	整改负责人：刘国斌 日期：2025.4.20		
复查意见	复查人：王 日期：2025.4.20		