


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-147

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4#馆东屋面桥架盖板安装、逆变器支架接地线连接； 2、5#馆东屋面桥架盖板安装； 3、7#馆北连廊桥架盖板安装； 4、8#馆铝板屋面桥架安装，西屋面逆变器接线； 5、9#馆东屋面逆变器盖板安装，铝板屋面直流电缆敷设。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、安全文明施工周检查。		
存在问题	9#馆东屋面监控线缆未穿管未沿桥架敷设，随意拖沓在彩钢瓦上。		
整改要求	已现场要求施工单位整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.4.24
整改情况	整改负责人：  日期：2025.4.24		
复查意见	复查人：  日期：2025.4.24		