


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-151

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3#馆西屋面桥架盖板安装； 2、4#馆铝板屋面桥架盖板安装，混凝土屋面汇流箱遮阳棚安装； 3、7#馆东屋面桥架盖板安装； 4、8#馆铝板屋面直流电缆敷设，东屋面逆变器接线； 5、9#馆东屋面桥架盖板安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对4#馆进行初步检查验收。		
存在问题	4#馆初步检查验收问题较多，详见消缺整改单4号馆。		
整改要求	已要求施工单位逐项整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.4.28		
复查意见	复查人:  日期: 2025.04.30		