


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-160

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.08	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、8#馆西屋面汇流箱内清理、封堵； 2、9#馆西屋面消缺整改。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对9号馆进行初检检查验收。		
存在问题	9#馆初步检查验收问题较多，详见9#馆消缺整改单。		
整改要求	已要求施工单位逐项整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025-5-8
整改情况	整改负责人：  日期：2025-5-9		
复查意见	复查人：  日期：2025.5.9		