

## 监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目    编号：ZHJL-JC-053

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.02	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>施工情况：</p> <p>1、3号馆东屋面、混凝土屋面组件吊装、组件安装；</p> <p>2、4号馆东屋面直流电缆敷设；</p> <p>3、6号馆东屋面直流电缆敷设、MC4头制作；</p> <p>4、6号馆混凝土屋面组件吊装、组件安装；</p> <p>5、7号馆直流电缆吊装；</p> <p>6、组件进场一车（22箱）。</p> <p>监理工作情况：</p> <p>1、安全质量巡视检查；</p> <p>2、整理资料；</p> <p>3、组件吊装旁站；</p> <p>4、安全周检查；</p> <p>5、组件进场检查。</p>		
存在问题	巡视检查过程中发现6号馆混凝土屋面组件安装平整度误差较大，不符合设计规范要求。		
整改要求	已现场要求施工单位整改。		
检查人	陈子龙	施工项目部 签收人/日期	刘欣 25.1.2
整改情况	整改负责人：刘欣    日期：25.1.2		
复查意见	复查人：[Signature]    日期：25.1.3		