





监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-057

施工单位	天津奥联新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.06		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆东屋面逆变器接线； 2、4号馆东屋面直流电缆绑扎、MC4头制作； 3、6号馆东屋面MC4头制作； 4、6号馆西屋面组件吊装； 5、7号馆西屋面直流电缆敷设、MC4头制作； 6、组件进场3车（72箱）。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件进场检查； 4、组件吊装旁站。			
存在问题	巡视检查过程中发现4#馆东屋面直流电缆绑扎不规范（绑扎跨度过大，导致直流线拖沓在彩钢瓦上）。			
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.1.6	
整改情况	整改负责人：  日期：  2025.1.6			
复查意见	复查人：  日期：  2025.1.7			