





监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-059

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.08	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆西屋面逆变器接线； 2、3号馆西屋面组件吊装、组件安装，混凝土屋面逆变器安装； 3、4号馆西屋面组件吊装、组件安装； 4、6号馆西屋面组件吊装、组件安装； 5、7号馆西屋面直流电缆敷设、MC4头制作。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件吊装旁站。		
存在问题	巡视检查过程中发现6号馆西屋面直流电缆过道穿管不符合设计要求（过道穿管不到位导致部分线缆裸露在外）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.1.8
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.1.8		
复查意见	复查人:  日期: 2025.1.9		